

	элементам, а именно не выполнена расцветка (цветовое обозначение жил проводов, кабелей).	
16.	Соединение жил проводов от коммутационного аппарата до деревообрабатывающего станка, установленного в кабинете мастерской для мальчиков, выполнено без применения соединительных коробок и т.д. (здание мастерской и спортзала по ул. Мира, д.18).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.1.7.2. ПУЭ п.2.1.26.
17.	Контактное соединение заземляющего проводника к корпусу электрического двигателя деревообрабатывающего станка, установленного в кабинете мастерской для мальчиков, не соответствует требованиям, а именно ослаблено болтовое соединение (здание мастерской и спортзала по ул. Мира, д.18).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.4.
18.	Открыто проложенные заземляющие проводники, в кабинете мастерской для мальчиков, не окрашены в чёрный цвет (здание мастерской и спортзала по ул. Мира, д. 18).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.7.
19.	На аппаратах защиты (предохранители) установленных в ВРУ-0.4кВ не указаны надписи с номинальным током плавкой вставки (здание школы по ул. Мира, д.18).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.1.7.2. ПУЭ п.3.1.7.
20.	Кабели в ВРУ-0.4 кВ здания школы по ул. Мира, д.18 не снабжены бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.4.5.
21.	На корпусе вводного рубильника установленного в здании школы по ул. Мира, д.18 не восстановлены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, не указано диспетчерское наименование присоединения (ВР).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.2.20.
22.	На лицевой стороне щита управления приборов учёта тепловой энергии в здании школы по ул. Мира, д.18 не указано наименование щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, предупреждающих плакатов и знаков установленного образца.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.5., п.2.2.20.
23.	Светильники аварийного освещения, установленные в помещениях школы по ул. Мира, д.18 не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.3.
24.	Не определены сроки осмотра и проверки исправности аварийного освещения (здание школы по ул. Мира, д. 18).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.16.
25.	Не исключена возможность механического повреждения аппарата защиты, с открытыми токоведущими частями, расположенного над шкафом ЩУ столовой в здании школы по ул. Мира, д. 18. Не ограничен доступ к аппарату защиты неквалифицированного персонала.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.1.7.2. ПУЭ п.3.1.14.
26.	Металлический корпус шкафа ЩУ столовой в здании школы по ул. Мира, д.18, подлежащий заземлению (занулению) не присоединен к сети заземления (зануления) с помощью отдельного проводника.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.6.
27.	На лицевой стороне шкафа ЩУ столовой в здании школы по ул. Мира, д. 18 не указано наименование щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.5., п.2.2.20.
28.	Открыто проложенные заземляющие проводники, в кабинете мастерской для мальчиков, не окрашены в чёрный цвет (здание школы по ул. Мира, д. 18).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.7.
29.	Монтаж заземляющих проводников (металлические спуски с крыши здания) не соответствует установленным требованиям, а именно нет крепления заземляющего проводника к наружной стене здания школы по ул. Мира, д.18.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.5.
30.	Для определения технического состояния заземляющего устройства электроустановки не производится измерение сопротивления заземляющего устройства (здание дошкольных групп по пр-ту Ленина, д.12).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.13.
31.	Не проведено испытание и измерение сопротивления изоляции питающей кабельной линии (здание дошкольных групп по пр-ту Ленина, д.12).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.17.