

12.	На лицевой стороне двери ВУ-0.4кВ здания мастерской, ЩР мастерской для мальчиков по ул. Мира, д.18 нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца, не указано диспетчерское наименование присоединения (щита).	Выполнено. Фото №12.	
13.	На вводном устройстве здания мастерской (ВУ мастерской), помещения спортзала (ЩО зала) по ул. Мира, д. 18 не установлен аппарат защиты на вводе питающей линии.	Выполнено. Фото №13.	
14.	На лицевой стороне щита освещения спортзала по ул. Мира, д.18 не указано наименование щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, предупреждающих плакатов и знаков установленного образца.	Выполнено. Фото №14.	
15.	В электрическом распределительном устройстве (ВУ-0.4 кВ мастерской по ул. Мира, д. 18), не обеспечена возможность лёгкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам, а именно не выполнена расцветка (цветовое обозначение жил проводов, кабелей).	Выполнено. Фото №15.	
16.	Соединение жил проводов от коммутационного аппарата до деревообрабатывающего станка, установленного в кабинете мастерской для мальчиков, выполнено без применения соединительных коробок и т.д. (здание мастерской и спортзала по ул. Мира, д.18).	Выполнено. Фото №16.	
17.	Контактное соединение заземляющего проводника к корпусу электрического двигателя деревообрабатывающего станка, установленного в кабинете мастерской для мальчиков, не соответствует требованиям, а именно ослаблено болтовое соединение (здание мастерской и спортзала по ул. Мира, д.18).	Выполнено. Фото №17.	
18.	Открыто проложенные заземляющие проводники, в кабинете мастерской для мальчиков, не окрашены в чёрный цвет (здание мастерской и спортзала по ул. Мира, д. 18).	Выполнено. Фото №18.	
19.	На аппаратах защиты (предохранители) установленных в ВРУ-0.4кВ не указаны надписи с номинальным током плавкой вставки (здание школы по ул. Мира, д.18).	Выполнено. Фото №19.	