

20.	Кабели в ВРУ-0.4 кВ здания школы по ул. Мира, д.18 не снабжены бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	Выполнено. Фото №20.	
21.	На корпусе вводного рубильника установленного в здании школы по ул. Мира, д.18 не восстановлены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, не указано диспетчерское наименование присоединения (ВР).	Выполнено. Фото №21.	
22.	На лицевой стороне щита управления приборов учёта тепловой энергии в здании школы по ул. Мира, д.18 не указано наименование щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, предупреждающих плакатов и знаков установленного образца.	Выполнено. Фото №22.	
23.	Светильники аварийного освещения, установленные в помещениях школы по ул. Мира, д.18 не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Выполнено. Справка №91 от 18.05.2017 Принципиальная схема ЩО 1.1. от 04.04.2017.	
24.	Не определены сроки осмотра и проверки исправности аварийного освещения (здание школы по ул. Мира, д. 18).		
25.	Не исключена возможность механического повреждения аппарата защиты, с открытыми токоведущими частями, расположенного над шкафом ЩУ столовой в здании школы по ул. Мира, д. 18. Не ограничен доступ к аппарату защиты неквалифицированного персонала.	Выполнено. Фото №25.	
26.	Металлический корпус шкафа ЩУ столовой в здании школы по ул. Мира, д.18, подлежащий заземлению (занулению) не присоединен к сети заземления (зануления) с помощью отдельного проводника.	Выполнено. Фото №25.	
27.	На лицевой стороне шкафа ЩУ столовой в здании школы по ул. Мира, д. 18 не указано наименование щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	Выполнено. Фото №25.	
28.	Открыто проложенные заземляющие проводники, в кабинете мастерской для мальчиков, не окрашены в чёрный цвет (здание школы по ул. Мира, д. 18).	Выполнено. Фото №18.	
29.	Монтаж заземляющих проводников	Выполнено.	