

4.	Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, не отражены на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения (изменение схемы электроснабжения объектов учреждения, установка дополнительного оборудования, установка щитов учёта тепловой энергии).	Выполнено. Принципиальная схема электроснабжения от 04.04.2017, 17.04.2017	
5.	Не проводится соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (дата последней проверки 2012 год).	Выполнено. Принципиальная схема электроснабжения от 06.02.2017.	
6.	Не представлены протоколы эксплуатационных испытаний электрозащитных средств (указатель напряжения УНН, диэлектрические боты (галоши), изолирующие клещи)	Выполнено. Протокол №1612-4/1 от 16.12.2016, Протокол №1612-4/2 от 16.12.2016, Протокол №1602-1/2 от 16.02.2017, Протокол №1602-1/1 от 16.12.2017, Протокол №1612-7/1 от 16.12.2016	
7.	Для определения технического состояния заземляющего устройства электроустановки здания школы, мастерских и спортзала по ул. Мира, д. 18 не производится измерение сопротивления заземляющего устройства.	Выполнено. Протокол №3 от 07.07.2016 здание мастерских, протокол №3 от 06.02.2017 здание школы.	
8.	Не проведено испытание и измерение сопротивления изоляции питающей кабельной линии здания школы по ул. Мира, д. 18.	Выполнено. Протокол №1 от 20.07.2016	
9.	Для определения технического состояния заземляющего устройства электроустановки здания школы, мастерских и спортзала по ул. Мира, д. 18 не производится проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами.	Выполнено. Протокол №бн от 06.04.2017 здание мастерских, протокол №бн от 06.04.2017 здание школы,	
10.	Потребителем не представлена техническая документация в т.ч.: схема первичных соединений помещений сараев по ул. Мира, д. 18.	Выполнено. Фото №10.	
11.	Обозначения и номера на схемах электроснабжения не соответствуют обозначениям и номерам, выполненным в натуре (ВУ, ЩР, щит освещения в мастерской по ул. Мира, д.18).	Выполнено. Фото №11.	